

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

Procedura	ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE
ANGEL.2453S Decespugliamento e pulizia del terrazzo a confine con EX dello studente per l' esecuzione di indagini strutturali	Attestazione del 15/01/2025
ATNEO.1774S Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) <i>Liquidazione attività a canone ed extracanone del 4° trimestre 2024 (OTT-NOV-DIC)</i>	Attestazione del 17/01/2025
ATNEO.2462S Verifica messa a terra sugli impianti elettrici delle strutture afferenti all'UTAC1	Attestazione del 17/01/2025
SGT00.2456F Fornitura sistemi audio video presso aule complesso San Giovanni – Napoli	Attestazione del 29/01/2025
SGT00.2453L Intervento di ricarica e manutenzione di estintori per il Complesso San Giovanni.	Attestazione del 29/01/2025
SEDCE.2453L Intervento urgente per il restauro delle balaustre dello scalone della Minerva	Attestazione del 29/01/2025
MEZ08.2548L Riqualificazione e ripristino degli impianti TD delle Aule didattiche e degli spazi comuni presenti nel Complesso di Mezzocannone 8	Attestazione del 03/02/2025
REGGP.2361L Lavori urgenti per la messa in sicurezza e/o la sostituzione degli infissi all'interno del complesso universitario Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria Manutenzione Ordinaria	Attestazione del 03/02/2025
ATENO.2465L Lavori per la sostituzione delle lampade di emergenza e delle batterie degli UPS in dotazione presso gli Edifici afferenti UTAC3	Attestazione del 20/02/2025
ATENO.2459L Interventi di potatura delle piante di alto fusto negli spazi esterni di San Marcellino e in Salita Moiarriello	Attestazione del 21/02/2025
SGT00.2460L Intervento per la sostituzione di n. 17 batterie allarme/bidirezionale per il Complesso di San Giovanni a Teduccio	Attestazione del 25/02/2025
PAUFF.2452L Lavori di riparazione arredi presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Edilizia e l'Ufficio Prevenzione e Protezione 3 siti al Palazzo Uffici in via G. Cesare Cortese n° 29 – Napoli	Attestazione del 26/02/2025
TARI3.2452L Intervento urgente per il ripristino degli impianti di condizionamento a servizio della Sala Macchine del CSI e del CLA	Attestazione del 10/03/2025
AVELL.2453L Lavori di completamento della rete di trasmissione dati presso la nuova sede di Avellino del	Attestazione del 13/03/2025
SGT00.2461L Lavori per l'adeguamento ad uso deposito di un locale al piano interrato presso il Modulo P5 del complesso di San Giovanni a Teduccio – Napoli	Attestazione del 17/03/2025
ATNEO.2457L Sostituzione circolatori e pompe sommerse presenti nelle centrali termofrigorifere e negli impianti di sollevamento acque nere e di falda	Attestazione del 25/03/2025
MASCA.2454L Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici sezione Microbiologia ubicati al primo piano edificio Mascabruno.	Attestazione del 03/04/2025
ATNEO.1774S servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) liquidazione attività a canone ed extra canone del 1° trimestre 2025 (gen-feb-mar)	Attestazione del 04/04/2025

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

ATNEO.2466L Connessione alla rete di Ateneo di nuovi edifici universitari	Attestazione del 14/04/2025
GUS07.2551L Lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un locale per celle climatiche sito al piano seminterrato dell'Edificio 81A nel Parco Gussone Manutenzione ordinaria	Attestazione del 16/04/2025
GUS00.2552L Lavori di somma urgenza per il ripristino della fornitura di energia elettrica per i complessi servizi dalla cabina di trasformazione edificio 81/a nonché ripristino del normale funzionamento del quadro di media tensione della cabina mt/bt dell'edificio 81/a	Attestazione del 28/04/2025
MASCA.2552L Intervento di somma urgenza indispensabile per lavori di riparazione di una perdita idrica su una tubazione antincendio nell'edificio Mascabruno.	Attestazione del 28/04/2025
TLAMA.2452L intervento di somma urgenza indispensabile per la messa in sicurezza a seguito di una notevole perdita della montante acqua potabile principale a servizio dell'azienda agricola di Torrelama – Bellizzi (SA) del Dipartimento di Agraria – Portici	Attestazione del 28/04/2025
REGGP.2552L Lavori di adeguamento e ripristino del locale Ex Spogliatoio Impresa di Pulizie sito al piano primo della Reggia di Portici.	Attestazione del 06/05/2025
FRULL.2453S Servizio per la redazione e presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, inerente l'edificio universitario del Frullone	Attestazione del 07/05/2025
SGTL3.24552L Lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione presso il laboratorio Polimerlab sito nell'edificio L3 del complesso universitario di San Giovanni	Attestazione del 12/05/2025
ATNEO.2458L Intervento mirato ad evitare il deterioramento del manto bituminoso, applicando sulla superficie uno strato di vernice a protezione dei raggi UV. Edifici interessati Orto Angel	Attestazione del 21/05/2025
ORTO1.2451L Lavori di ripristino di serre e alcuni ambienti nell'Orto Botanico	Attestazione del 11/06/2025
SGTL3.2453S Servizio per rilievo, verifica ed esecuzione di n. 1 prova di carico su solaio in acciaio presso l'edificio L3 del Complesso San Giovanni in Corso Nicolangelo Protopisani n. 70	Attestazione del 12/06/2025
SGT00.2551L Lavori di elettrificazione banchi aule e sale studi presso l'edificio "A1A" e laboratorio di Meccatronica presso l'edificio "D" del complesso di San Giovanni	Attestazione del 19/06/2025
AVELL.2452L interventi impiantistici ed edili per la messa in sicurezza di vari locali per la sede di Avellino	Attestazione del 25/06/2025
GUS09.2551L sostituzione e potenziamento di quadro elettrico generale per installazione di 3 apparecchiature ultrasensibili nel laboratorio n.6 dell'edificio 84 - parco Gussone Dipartimento di Agraria	Attestazione del 26/06/2025
BITEC.2552L lavori di adeguamento impianto di rilevazione 4° piano corpo c – biotecnologia	Attestazione del 26/06/2025
SGT00.2552L Lavori di allestimento temporaneo di aule presso edificio A7 e spostamento attrezzature nell'edificio A1A del complesso San Giovanni	Attestazione del 30/06/2025